

МОУО-Отдел образования Волчанского
городского округа

Муниципальное бюджетное

дошкольное

**образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида № 4**

ИНН 6614004657 КПП 661701001

Волчанская ул., д. 39, г. Волчанск,

Свердловская область, 624941

тел. (34383)

5-80-70, 5-81-51, 5-70-53, 5-30-37, 5-30-91

E-mail: schmidt@mkdou4.ru

13.01.2020 г. № 3

Государственному инспектору ГО
Красноурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО по пожарному надзору

И. А. Гринвальду

Уважаемый Илья Александрович!

В ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 13.12.2019 г. № 655-2-28, направляем Вам отчет об устранении выявленных нарушений:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Срок исполнения нарушений
МБДОУ ДС № 4 (624941, г. Волчанск, ул. Волчанская, 39)				
1	Выполнено менее 0,5 метра расстояние от дымовых извещателей пожарной сигнализации до электросветильников (кабинет дезрастворы, прививочный кабинет, раздевалка, коридор пищеблока и кладовая охранника).	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
2	Пол в помещениях детского сада покрыт линолеумом показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум).	п.п. 6, 7 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п. 6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
3	Сняты, предусмотренные проектной документацией, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (лестничные клетки 1-го этажа левого и правого крыльев здания детского сада, пищеблок).	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.

	(При установке, данные двери необходимо обеспечить устройствами для самозакрывания и с уплотнением в притворах).			
4	Не все помещения здания детского сада оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (помещения уборочного инвентаря и гладильной).	п. 4 НПБ 110-03; прил. А., п. А.4 СП 5.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
5	На объекте отсутствует исполнительная документация на все установки автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
6	Кабельные изделия систем пожарной сигнализации и технических средств оповещения и управления эвакуацией не соответствуют типу исполнения (требуется НГ).	п. 13.15.3 СП 5.13130.2009; ГОСТ 31565-2012 табл. 2	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
7	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
МБДОУ ДС № 4 (624941, г. Волчанск, ул. Мичурина, 14)				
1	Пол в помещениях детского сада покрыт линолеумом показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум).	п.п. 6, 7 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п. 6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
2	Сняты, предусмотренные проектной документацией, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (лестничная клетка 1-го этажа правого крыла здания детского сада). (При установке, данные двери необходимо обеспечить устройствами для самозакрывания и с уплотнением в притворах).	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
3	Выполнена менее 1,2 метра ширина эвакуационных выходов № 1, № 2 из здания детского сада.	п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 33 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.

4	Не все помещения здания детского сада оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (коридоры групп № 1, № 3, помещения пищеблока и гладильной, веранды групп № 1, № 3).	п. 4 НПБ 110-03; прил. А., п. А.4 СП 5.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
5	На объекте отсутствует исполнительная документация на все установки автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
6	Для наружной отделки стен пристроя веранд группы № 1, № 3 применен материал (дощатая отделка) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п.11 ст.87 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
7	Кабельные изделия систем пожарной сигнализации и технических средств оповещения и управления эвакуацией не соответствуют типу исполнения (требуется НГ).	п.13.15.3 СП 5.13130.2009; ГОСТ 31565-2012 табл.2	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
8	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
МБДОУ ДС № 4 (624941, г. Волчанск, ул. Краснотурьинская, 44)				
1	На объекте отсутствует проектно-сметная документация на установки пожарной автоматики.	п.1 ст.83 123 ФЗ от 22.07.2008 г.; п.1.1 РД 78.145-93	01.06.2020 г.	Май 2020 г.
2	Устроено под лестничным маршем первого этажа подсобное помещение.	п. 23 «к» Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2020 г.	Май 2020 г.
МБДОУ ДС № 4 (624941, г. Волчанск, ул. Проспект Комсомольский, 5)				
1	Не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности наружные лестницы, ведущие со 2-го этажа здания детского сада.	п. 6.30 СНиП 21-01-97*; п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
2	Пол в помещениях детского сада покрыт линолеумом показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум).	п.п. 6, 7 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.

3	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений детского сада, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек (группа № 1, № 2).	п. 6.12 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 4.6 СНиП 31-06-2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
4	В здании пищеблока отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03; прил. А. п. А.4 СП 5.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
5	На объекте отсутствует исполнительная документация на все установки автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
6	Кабельные изделия систем пожарной сигнализации и технических средств оповещения и управления эвакуацией не соответствуют типу исполнения (требуется ИГ).	п.13.15.3 СП 5.13130.2009; ГОСТ 31565-2012 табл.2	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.
7	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	Октябрь 2020 г.

Заведующий МБДОУ ДС № 4



Л.Д. Шмидт

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Арбузова Марина Сергеевна

Действителен с 06.06.2022 по 06.06.2023